

| Partida | Equipo | Descripción | Cantidad | TELENET | | SMARTIC | | SercorIT | | Bizit 4U | | Cad Grafics | | Compucad | |
|---------|---|---|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple |
| 1 | Equipo de Computo Portátil (Lap-Top) | <p>Deberá incluir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador 4th gen Intel Core i7 4710 a 2.5ghz (o superior) Etiqueta del procesador Intel Core i7 vPro. 8GB de memoria RAM (al menos 16GB de crecimiento total). Disco duro mínimo de 500GB. Intel WIFI de doble banda. Display de 15.6" pulgadas HD con iluminación LED (1366x768). Tarjeta de red integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet. Software de Respaldo y restauración básico. Lector de huellas integrado. Dispositivo Óptico DVD grabador doble capa 8x interno como mínimo. Bisagras de display de metal para asegurar la durabilidad. Batería de 9 celdas. Teclado resistente a derrames de líquidos, interno con puntero tipo "stick". Software de administración que tenga la siguiente funcionalidad: <ul style="list-style-type: none"> Inventario de Hardware y Software Generación de reportes Inventario y configuración del BIOS Deberá incluir licencia completa de software para base de datos que requiera la consola para su operación Deberá ser de la misma marca, propietario del fabricante o en conjunto con algún fabricante de software reconocido (especificar el nombre del software de administración registrado a su nombre) Poder de administrar Intel vPro en los equipos Que tenga la capacidad de administrar software de seguridad como lo es: software para el lector biométrico, software para administración de energía, software para actualización de drivers, etc) <p>Capacitación en el uso del software de administración para 3-5 personas</p> <p>SERVICIOS</p> <p>Soporte y Servicios Técnicos requeridos para los equipos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los equipos mencionados se deberán entregar en las oficinas de Auditoría Superior del Estado de Jalisco, El proveedor asignado deberá incluir servicio de implementación y puesta a punto del software ofertado de acuerdo a requerimientos de Auditoría Superior del Estado de Jalisco. | 150 | Lenovo T540 | SI | Lenovo T440 | NO | NO Participa | | DELL Precision 4800 | SI | DELL E6540 LATITUDE | SI | NO Participa | |

| Partida | Equipo | Descripción | Cantidad | TELENET | | SMARTIC | | SercorIT | | Bizit 4U | | Cad Grafics | | Compucad | |
|---------|---------------------------------------|---|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple |
| 2 | Equipo de Computo "all-in-one" | <p>Deberá incluir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador Intel Core i7 cuarta generación 4770S (o superior) Chipset Intel H81 express como mínimo 8GB en RAM Unidad media card reader 7 en 1 Monitor con al menos puertos: 2 usb 3.0, 4 usb 2.0, 1 vga (o superior) Conectividad WiFi N y RJ45 de 10/100/1000 Licencia de Windows 8.1 pro con media Disco duro SATA 1TB Sistema de recuperación a "estado de fábrica" Display de 20 pulgadas diagonales 1600x900 Lector DVD ROM interno Teclado completo en español del mismo fabricante. Mouse óptico del mismo fabricante. Bocinas internas estéreo. <p>SERVICIOS</p> <p>Soporte y Servicios Técnicos requeridos para los equipos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los equipos mencionados se deberán entregar en las oficinas de Auditoría Superior del Estado de Jalisco, El proveedor asignado deberá incluir servicio de implementación y puesta a punto del software ofertado de acuerdo a requerimientos de Auditoría Superior del Estado de Jalisco. | 6 | Lenovo M73Z | SI | Lenovo M73Z | SI | NO Participa | | DELL Optiplex 9030 | SI | NO Participa | | HP PROONE 600 G1 | SI |

| Partida | Equipo | Descripción | Cantidad | TELENET | | SMARTIC | | SercorIT | | Bizit 4U | | Cad Grafics | | Computad | |
|---------|-----------------------------|---|----------|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|--|
| | | | | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple | Modelo | Cumple |
| 3 | Equipo de Computo (Desktop) | <p>Deberá de incluir las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo Torre formato compacto Procesador Intel Core i5 4440S (o superior) Chipset Intel H81 (o superior) 4GB en RAM (o superior) Unidad media card reader 7 en 1 Conectividad WiFi N y RJ45 de 10/100/1000 Licencia de Windows 8.1 pro Disco duro 500GB 7200rpm Sistema de recuperación a "estado de fábrica" Gráficos Intel HD 2013 integrados Lector DVD/RW interno Teclado completo en español del mismo fabricante. Mouse óptico del mismo fabricante <p style="text-align: center;">SERVICIOS</p> <p>Soporte y Servicios Técnicos requeridos para los equipos.</p> <p>v Los equipos mencionados se deberán entregar en las oficinas de Auditoría Superior del Estado de Jalisco.</p> <p>v El proveedor asignado deberá incluir servicio de implementación y puesta a punto del software ofertado de acuerdo a requerimientos de Auditoría Superior del Estado de Jalisco.</p> <p>El Participante deberá comprometerse a:</p> <p>Garantizar y proporcionar todo el soporte y servicios técnicos requeridos para toda la solución.</p> | 14 | Lenovo M73SFF | SI | Lenovo M83 | SI | NO Participa | | DELL Optiplex 9020 | SI | NO Participa | | HP PRODESK 600 G1 | SI |
| | | | | | | | | | | | | | | | Propone unidad media card reader 14 en 1 superior al solicitado. |